

HE316

Miejsce znakowania
Placement


Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
[mm]

Technika znakowania
Technique

scarf front

50x30

TF3



Scale 1:1

HE316

Miejsce znakowania Placement	Maksymalne pole znakowania Max area dimension [mm]	Technika znakowania Technique
tag front	25x10	T2



Scale 1:1